

Yttrande – KÄRRVALLEN 4 L 2021-001670

Park- och naturavdelningen:

Nybyggnadskartan och situationsplanen är bristfälliga då det inte går att utläsa vad som är befintliga höjder och vad som är nya. Det går inte att granska hur avvattningsfunktionerna ska fungera i förhållande till allmänplatsmark. Mer information behövs. /Agnes von Gegerfelt, Landskapsarkitekt

Ytor för dagvattenhantering tycks saknas. Då en stor andel grönyta går förlorad åt hårdgjorda ytor och med de viktiga ekosystemtjänsterna bör återplantering, speciellt träd och buskage ske i området. De ytor som är utanför byggnad och ej utgör områden för lek, rekreation och vistelse bör övervägas att ställas om till G6- eller ängsytor för att vidare säkerställa viktiga ytor för ekosystemtjänster i tätorten och trygga tillgång till föda åt de rödlistade arter av solitärbin som återfinns i området. /Caroline Svensson, Kommunekolog

Mark- och exploateringsavdelningen:

Ingen erinran. / Isabella Gadde Werther, Förvaltare

Gatu- och trafikavdelningen:

Se till att parkeringsplatserna har en in- och utfart precis som fastigheten Kärrvallen 3. / Khalid Kamil, Trafikingenjör

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND, 2021-08-12

Mikael Fritzon
Teknisk direktör