

1 Bakgrund

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier, inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.

Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall.

2 Inventering och riskklassning

Förteckningen av nedlagda deponier är densamma som i tidigare avfallsplan och inga nya har tillkommit. Klassificeringen är också densamma och har gjorts enligt LeGrands system.

3 Resultat av inventering och riskklassning

Nedan redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i Lunds kommun. I Lunds kommun har totalt 42 stycken nedlagda deponier identifierats vid inventering. Av dessa 42 har sex stycken sådan riskklass att de har åtgärds och kontrollprogram.

Slutsumma	Föroreningsrisk	Toleransnivå
<-8	Ingen	Acceptabel
-7 till -4	Låg	Förmodligen acceptabel
-3 till +3	Måttlig (har kontrollprogram)	Osäkert om acceptabel
+4 till +7	Hög (har kontrollprogram)	Förmodligen oacceptabel
>8	Mycket hög (har kontrollprogram)	Oacceptabel

Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighets- beteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhets- utövare	Riskklass
Rögle	Hushålls-, industri & trädgårdsavfall, schakt & rivningsmassor	Rögle 3:53	Kontrollmätningar av yt- och grundvatten pågår sedan 1998. Återställs till friluftsområde beräknat klart våren 2021.	1967-1990	Lunds Renhållningsverk	LeGrands 14
S:t Hans backar, Lund	Hushållsavfall, schaktmassor, byggavfall och aska	Norra Fälåden 4:1	Övertäckning med lermorän, delvis ett system med avskärmande dräneringar. Årliga kontrollmätningar.	1948-1967	Lunds Renhållningsverk	LeGrands 10
Dalby	Hushållsavfall	Dalby 7:2, 10:6	Övertäckt med jord, vegetation. Årligt kontrollprogram.	1950-1976	Dalby Kommun	LeGrands 15
Östra Mölla, Dalby	Siporexavfall och hushållsavfall	Dalby 9:2	Övertäckning med lerhaltig jord. Årligt kontrollprogram.	1950-1970	Siporex	LeGrands 9
Risen Genarp	Hushållsavfall	Toppeladugård 2:1	Väl övertäckt med lerhaltig jord och gräsvegetation. Årligt kontrollprogram.	1946-1974	Genarps kommun	LeGrands 2
Veberödstoppen	Hushållsavfall, Industriavfall	Veberöd 7:3	Bristfällig övertäckning, vegetation. Årligt kontrollprogram.	19??-1975	Veberöds kommun	LeGrands 19